



## Forbina 40



<b>Motorer</b>	2x Volvo Penta D4 (2x 260 hk) ~975 h
<b>Toppfart, ca</b>	35 kn
<b>Modell år</b>	2008
<b>Pris</b>	2.125.000 NOK inkl norsk mva
<b>Visning</b>	Dolviken/Bergen, Norge
<b>L.Ø.A. x Bredde x Dybte</b>	12,19 x 3,95 x 0,95 m
<b>Vekt, ca</b>	8000 kg
<b>Brenseltank, ca</b>	800 L
<b>Vanntank, ca</b>	350 L
<b>Septiktank, ca</b>	100 L
<b>Lugarer/Senger/WC</b>	2 / 6 / 1



### INTERIØR

Dashbord ved førerposisjon er nytt i 2014  
Formsydd trekk overmadrass, 2018  
Førerstol i grå Nirox med gassdemping, 2014  
Salong innvendig i grå nirox, 2014  
Flatskjerm med dvd / Riks tv til salong  
Flatskjerm m dvd/Riks tv 3 montert på vegg i hovedkabin  
Bad med el. toalett og dusj

### EKSTERIØR

Solseng flybridge i grå nirox, 2014  
Salong flybridge i grå nirox, 2014  
To stoler flybridge i grå nirox, 2014

### NAVIGASJON FØRERPOSISJON

Garmin 720 værstasjon, 2014  
Garmin 5012 for motoroversikt, montert i tak, 2013  
Garmin autopilot GHP 10 med fjernstyring, 2014  
Garmin VHF 300 med ekstra trådløs

til fly, 2014  
Garmin 8012 kartplotter  
Garmin HD 24 radar, 2014  
Garmin 8012 kartplotter på flybridge, 2017  
Garmin AIS 600 transponder, 2014

### UTSTYR

Kamera akter koblet til plotter  
Kohler generator 3,5 kw 3 ca 285h  
Eberspracher 5 kw dieselvarmer  
Varmeuttak i cockpit  
QL trimflaps  
Defroster  
El toalett  
Ankervinsj akter integrert i badeplattform  
Hurley marine krybbe/davit for lettboat  
Victron 60amp lader  
Victron skilletrafo 3600, 2014  
Victron farge display for overvåking av batteribanker  
Nye servicebatterier (AMG), 2017  
Stor stereo, Alpine anlegg inne og i

cockpit  
Egen stereo for flybridge  
Dimmer lys  
Kjøleskap i salong og i pentry  
Gass stekeovn og steketopp  
Teak cockpit og badeplattform  
Utvendig dusj  
Varmtvannstank  
Batteriladeer og Landstrøm  
Defroster  
Eget batteri for baugtruster  
Eget batteri for hekktruster  
Eget batteri til generator  
Eget startbatteri til hver motor  
Sleipner SX 80 hekktruster  
Sleipner SE 100 baugtruster  
Søkelys med fjernstyring

Utstyrslisten antas å være riktig, men vi reserverer for feil.